

2.日置市クリーンセンター

訪問日：令和元年5月20日 午後13:30～




日置市最終処分場

不燃物残さが多い



日置市最終処分場

埋立率は50%以下



日置市最終処分場

主灰(焼却残さ)

飛灰は外部搬出



日置市最終処分場

溶融スラグ



ストックヤード状況



焼却施設 中央操作室

クレーンによる攪拌作業



焼却施設 中央操作室

NO2・NO3号炉焼却中




炉室

炉内確認状況



炉室



見学者用ディスプレイ



再利用品展示

展示ブースに引き取り予約札



回転式ハンマー展示状況

見学者スペースに展示



再生品 補修室

現在利用なし




再生品 補修室

現在利用なし



プラットホーム

可燃粗大ごみライン




プラットフォーム

缶・ビン投入ライン



ストックヤード




ストックヤード

コンベヤに投入、手選別作業



ストックヤード

手選別で除去された廃プラ
(食品汚れ有、二十袋など)



ストックヤード

手選別後の梱包作業。
専用ネット梱包→RPF工場へ



自転車保管状況



ストックヤード

ハンガー



ストックヤード

サークル管蛍光灯
乾電池